

Analiza sitowa

Lokalizacja: Margonin


Obiekt: modernizacja oczyszczalni ścieków

Nr otworu: 1

Głębokość poboru próby: 1,7m ppt

Rodzaj próby: naturalne uziarnienie (NU)

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)



Analiza sitowa

Lokalizacja: Margonin


Obiekt: modernizacja oczyszczalni ścieków

Nr otworu: 3

Głębokość poboru próby: 2,2m ppt

Rodzaj próby: naturalne uziarnienie (NU)

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)



Parametry uziarnienia:

d10 : 0,068881 [mm]

d60 : 0,106973 [mm]

U: 1,553026

Współczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,000994 [cm/s]

Beyera k10 : 0,00005 [m/s]

Beyera k10 : 4,32 [m/dobę]

Seelheima k10 : 0,003439 [cm/s]

przy zawartości frakcji iłowej: 0%, pyłowej: 0,539%, żwirowej: 1,02%

Analiza sitowa

Lokalizacja: Margonin


Obiekt: modernizacja oczyszczalni ścieków

Nr otworu: D1

Głębokość poboru próby: 1,7m ppt

Rodzaj próby: naturalne uziarnienie (NU)

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)



Analiza sitowa

Lokalizacja: Margonin


Obiekt: modernizacja oczyszczalni ścieków

Nr otworu: D2

Głębokość poboru próby: 2,3m ppt

Rodzaj próby: naturalne uziarnienie (NU)

Rodzaj gruntu wg PN-B-02480: piasek drobny (Pd)



Parametry uziarnienia:

d10 : 0,058955 [mm]

d60 : 0,107142 [mm]

U: 1,817346

Współczynnik filtracji:

USBSC k10 : 0,000773 [cm/s]

Seelheima k10 : 0,003270 [cm/s]

przy zawartości frakcji iłowej: 0%, pyłowej: 4,128%, żwirowej: 0%